

**SY**

**中华人民共和国石油天然气行业标准**

**SY 5974—94**

---

**钻井作业安全规程**

**1995-01-18 发布**

**1995-07-01 实施**

---

**中国石油天然气总公司 发布**

## 目 次

1	主题内容与适用范围	( 1 )
2	引用标准	( 1 )
3	岗位作业	( 1 )
4	作业程序中岗位之间配合及安全操作	( 4 )

## 钻井作业安全规程

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了石油、天然气钻井主要作业岗位的操作及岗位之间配合的安全要求。本标准适用于陆上石油、天然气钻井作业。

### 2 引用标准

GB 5082 起重吊运指挥信号

GB 6067 起重机械安全规程

### 3 岗位作业

#### 3.1 钻台操作

##### 3.1.1 扶刹把

身体直立，距刹把0.30m左右，左手握手柄或支撑杆，右手掌心向下，虎口向操作台握刹把。钻进时目视钻井仪表与井口，其他作业时，目视游车系统上下活动方向。

##### 3.1.2 起空游车

右手握刹把，左手合离合器手柄挂低速挡，目视井口，间歇进气。待空吊卡起过井口钻具接头，绞车滚筒钢丝绳排列整齐后，换为高速挡。监视游车上行，近二层台时，放气一次，视滚筒上大绳的排列位置，摘掉高速挡。当井架工发出信号时，刹车。

##### 3.1.3 放空游车

左手扶操作台支撑杆，右手握刹把。目视游车下行，距井口3~4m时减速，慢放吊卡至转盘，刹车。

##### 3.1.4 起钻具立柱及其他管柱

右手握刹把，左手合离合器手柄挂低速挡。目视井口，挂好吊卡，缓慢上提游车。待大钩弹簧拉紧，上提钻具，目视指重表，余光看井口。待立柱下单根接头出转盘面，降油门，摘离合器，刹车。扣好井口吊卡或卡瓦，缓慢下放钻具坐于吊卡或卡瓦上。

##### 3.1.5 下放钻具立柱

右手握刹把，左手合低速离合器手柄。上提钻具0.20m，摘低速挡，刹车。井口人员将吊卡（卡瓦）移开后，目视指重表，余光看井口，下放钻具，吊卡距转盘面约5m处减速，平稳坐吊卡（卡瓦）于转盘面上。

##### 3.1.6 提立柱出钻杆盒

井架工扣好吊卡，发出起车信号后，右手握刹把，左手合离合器手柄挂低速挡。间歇进气，提立柱至井口钻具上端面0.20m，刹车。

##### 3.1.7 提立柱入钻杆盒

将立柱提离钻具内螺纹接头约0.20m，在内、外钳工配合下，缓慢下放立柱入钻杆盒，排列整齐。井架工开吊卡后，慢放游车过指梁。

##### 3.1.8 挂水龙头

右手握刹把，左手合低速离合器手柄，目视大钩。在内、外钳工配合下，上提大钩挂水龙头。

### 3.1.9 卸方钻杆入鼠洞

卸扣完，将方钻杆提离井口，在内、外钳工配合下，放入鼠洞。打开大钩后，慢放吊环至井口。

### 3.1.10 操作猫头

站距刹把 0.80m 处及猫头回转危险区外，斜对猫头呈 45° 夹角，左脚前，右脚后，目视猫头及井口。左手绕绳，右手理绳（内猫头则右脚前，左脚稍后，右手绕绳，左手理绳），余绳置于身体左（右）侧。

### 3.1.11 摩擦猫头松、卸扣

左手握猫头刹车手柄，右手握摩擦猫头手柄，目视井口，间歇进气，待吊钳拉紧，加大气压。松扣或紧扣后，立即摘掉摩擦猫头手柄。松扣作业时应同时合刹车手柄，刹车。

### 3.1.12 钻进

右手握刹把，左手合转盘离合器手柄，目视钻井仪表及滚筒、井口，按规定参数均匀送钻。

### 3.1.13 转盘卸扣

右手握刹把，目视井口。大钳松扣后，左手慢合转盘进气阀，卸扣。

### 3.1.14 旋绳上、卸扣

拉旋绳上、卸扣时，逐圈排齐、拉紧，退绳迅速。

### 3.1.15 吊钳紧扣、松扣

用一圈猫头绳使吊钳受力，逐圈排齐、拉紧，紧扣或松扣后，迅速退绳。

### 3.1.16 方钻杆入鼠洞

方钻杆套上绳套后，用猫头将方钻杆拉至鼠洞，稳住猫头绳，入鼠洞后迅速退绳。

### 3.1.17 方钻杆出鼠洞

方钻杆接头将出鼠洞时套上绳索，稳住猫头绳，出鼠洞后，慢慢松绳将方钻杆放至井口。

## 3.2 二层台操作

### 3.2.1 作业准备

戴好保险带，检查钻杆钩、信号棒和各种绳索的固定情况及操作台各栏杆、指梁是否牢固。

### 3.2.2 起钻

当立柱起至二层台指梁时，发出停车信号。停车后绕好兜绳，待井口人员拉立柱进钻杆盒时，同时拉兜绳，使立柱靠近平台，系好兜绳。当吊卡下放离开接头时，迅速开吊卡，将立柱拉入指梁。目送游车过指梁后，排放好立柱。

### 3.2.3 下钻

拉出立柱，靠于指梁前端，绕好兜绳，将活端固定好，吊卡升至指梁时发出停车信号。停车后，用左或右手扶推立柱进吊卡，右或左手迅速握吊卡活门手柄，扣好吊卡，发出起车信号。司钻提立柱时，慢松兜绳，协助井口人员对扣。

### 3.2.4 二层台信号约定

用信号棒或钻杆钩敲击钻具：起车，敲一声；下放，敲二声；停车，敲三声；紧急情况，连续敲击。

## 3.3 井口操作

### 3.3.1 操作姿势

内、外钳工身体直立相对站立于转盘回转面外。

### 3.3.2 操作“B”型吊钳

左或右手握外或内钳的钳头手柄，右或左手握住外或内钳的钳柄，左或右腿前弓，右或左腿后蹬。将吊钳扣在钻具接头上，反或顺时针方向推紧吊钳，两钳夹角应小于 90°。吊钳拉紧后，立即退到转盘外，紧或松扣后，相互拉开吊钳，扶吊钳使其复位。

### 3.3.3 操作液压大钳

身体直立，距大钳 0.30m，右手扶钳头，大钳开口对准钻具接头，左手操作伸缩气缸手柄，缓慢进气（压油）。钳头到位后，右手扳动下钳气缸手柄（压油），使下钳咬紧钻具接头，随即左手启动上钳（低速）紧或松扣。再用右手操作高速上或卸扣。完成后，反向转动上钳，使其复位。右手松掉下钳后扶住钳头，左手操作伸缩气（油）缸手柄，缓慢进气（压油），退回大钳。

### 3.3.4 旋绳上、卸扣

理好旋绳绕于钻具接头上，留足余绳。内、外钳工同时扶绳圈至外螺纹接头上排列整齐。猫头绳拉紧后，外钳工退到安全位置。内钳工左手扶绳圈，右手托余绳，上、卸扣完，退掉余绳。

### 3.3.5 立柱入钻杆盒

立柱提离井口钻具内螺纹接头，外钳工左手或右手用钻杆钩钩住钻具本体，双脚前后站立，用力向内拉。内钳工用手推立柱入钻杆盒，排列整齐，由外钳工编立柱号。

### 3.3.6 立柱出钻杆盒

外钳工持钻杆钩钩住立柱，内钳工稳住立柱，放至井口，扶正钻具对扣。

### 3.3.7 提卡瓦

内钳工左手扶钻具，右手手心向上，握住卡瓦手柄。外钳工双手分别握住卡瓦手柄，将卡瓦夹在钻具上，随钻具一起提出钻具后分开关卡瓦往前推，内钳工用力提拉将卡瓦放在转盘上。

### 3.3.8 放卡瓦

当钻具距转盘面 0.50m 时，外钳工双手拉卡瓦，内钳工手推卡瓦，将卡瓦夹在钻具上，随钻具放入转盘内，卡住钻具。

### 3.3.9 卡安全卡瓦

外钳工双手握住安全卡瓦手柄，端平围于钻铤本体（距下端 0.05~0.08m）处。内钳工插入销子，紧安全卡瓦螺栓。外钳工用榔头轻击各连接处，使牙板咬平。内钳工继续上紧螺栓。

### 3.3.10 卸安全卡瓦

内钳工用扳手卸安全卡瓦。外钳工双手握手柄，当内钳工抽出销子后，取出安全卡瓦，放于转盘外。

### 3.3.11 下钻挂空吊卡

内、外钳工各站于吊环一侧，抽出吊卡销子，将吊环拉出井口吊卡，移至空吊卡耳环内，插入销子，扶吊环。待吊卡起过井口钻具接头，松开。

### 3.3.12 起钻挂井口吊卡

空吊卡下放至井口钻具接头约 2m 处，外钳工用手推吊环，内钳工拉吊卡，配合司钻将空吊卡放至转盘面，抽出保险销，拉吊环出空吊卡，挂入井口吊卡耳环内，插好保险销。

### 3.3.13 下钻开井口吊卡

上提钻具离开井口吊卡 0.20m，刹车。外钳工打开活门后，内、外钳工推拉吊卡，移出井口。

### 3.3.14 起钻扣井口吊卡

立柱起出井口后，内、外钳工推拉吊卡至井口，外钳工扣好吊卡。

### 3.3.15 下套管

用绳套将套管拴牢，用吊车或气动绞车将其送至钻台。内、外钳工拉吊卡扣套管。游车提套管并带套管上钻台，内钳工扶套管，外钳工卸护丝取绳套。

### 3.3.16 卸钻具下钻台

将钻具放入小鼠洞，拉开吊环。用吊车或其他机械将钻具吊出鼠洞后，戴上护丝，推至坡道，放下钻台，用绷绳绷至井场。

### 3.3.17 操作气动绞车

目视吊物，待绳套拴牢挂上吊钩后，右手合气动绞车进气手柄，左手握刹车手柄，将其吊起至合适位置，下放就位。

### 3.4 井控装置操作

#### 3.4.1 关防喷器

##### 3.4.1.1 司钻控制台关防喷器

左手打开气源，右手扳动多效能防喷器手柄至关位，目视储能器压力变化，关住后松开手柄，立即扳动与井下钻具同尺寸的半封闸板手柄，停留8s后松开手柄，打开多效能防喷器。

##### 3.4.1.2 远程控制台关防喷器

右手扳动多效能防喷器手柄至关位，目视储能器压力变化，关住后松开手柄，立即扳动与井下钻具同尺寸的半封闸板手柄，停留8s后松开手柄，打开多效能防喷器。

#### 3.4.2 开防喷器

##### 3.4.2.1 司钻控制台开防喷器

左手打开气源，右手握封井器手柄扳至开位，停8s后，再扳至中间位置。

##### 3.4.2.2 远程控制台开防喷器

右手握封井器手柄扳至开位，停8s后，再扳至中间位置。

##### 3.4.2.3 手动开防喷器

手动锁紧后，须先手动解锁。握住手轮，反时针旋转手轮到底，再回1/4圈。

#### 3.4.3 开、关高压阀门

##### 3.4.3.1 开高压阀门

站立于高压阀门一侧，握住手轮，身体避开阀门螺杆方向，反时针旋转手轮到底，再回1/4圈。

##### 3.4.3.2 关高压阀门

站立于高压阀门一侧，握住手轮，身体避开阀门螺杆方向，顺时针旋转手轮到底，再回1/4圈。

#### 3.5 配合吊车吊装

按GB 5082和GB 6067规定执行。

#### 3.6 起停钻井泵

##### 3.6.1 启动

面对操作台，鸣气笛或打手势，示意泵房，间歇进气，目视泵压表，钻井液返出正常后，提高转速至规定参数。

##### 3.6.2 停泵

左手停泵，右手同时降低柴油机转速。

### 4 作业程序中岗位之间配合及安全操作

#### 4.1 正常钻进作业

此页为空白页

## 4.1.1 接钻头作业（见表 1）

表 1

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
吊钻头装卸器人转盘	—	指挥井口人员起吊钻头装卸器	吊钩挂牢后发出起吊指令	—	面对起吊物，启动气绞车，将钻头装卸器吊入转盘	吊钩绳索未挂牢不起吊	绳 套	用绳套或挂钩套住装卸器扶正，将其吊入转盘	防落物入井
吊钻头入装卸器	—	指挥井口人员起吊钻头	吊钩挂牢后发出起吊指令	—	吊钩挂上后，将钻头吊至井口，放入装卸器	平稳放入	—	戴上钻头提升护丝，钻头吊起后，扶正送至井口，放入装卸器	—
对扣上扣紧扣	钻 机	提钻具至井口，缓慢下放对扣，目视井口及猫头操作	紧扣符合要求，防错扣	猫 头	拉旋绳上扣，待扣好外钳，拉猫头绳紧扣	1. 紧扣时外钳处于安全位置； 2. 防猫头绳缠乱	旋 绳	扶正钻具对扣，关转盘止动销，绕旋绳，排列整齐，配合上扣	防旋绳压手
提钻头出装卸器	钻 机	合低速离合器手柄，提钻头出转盘	防挂出钻头装卸器	气动绞车	启动气动绞车，将钻头装卸器吊离井口	—	—	扶正钻具，钻头提出转盘面后，开转盘止动销	防装卸器挂出伤人
钻头入井	钻 机	平稳下放钻具，送钻头入井，下钻。钻铤立柱上端距井口5m处减速，0.5m处刹车	防 钻 头 顿、碰 井 口	—	开立管阀门，关反循环阀门	开、关到位	卡瓦、安 全 卡 瓦	扶正钻具入井，准备工具，司钻减速刹车后，与外钳工配合卡住卡瓦及安全卡瓦	安全卡瓦应卡车，位置合适

## 作 及 配 合

外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
—	用气动绞车吊钩挂上装卸器，扶住吊钩将其吊入转盘	防落物入井	—	上二层台，检查绳索、钩子及保险带，准备下钻	拴好保险带	—	—	—
—	挂上吊钩，钻头吊起后，扶正送至井口，放入装卸器	—	—	—	—	—	—	—
吊 钳	涂密封脂，扶正钻铤对扣。协助内钳工绕旋绳。操作吊钳紧扣	操作外钳姿势正确	—	观察提升短节是否倒扣	发现倒扣、大绳打扭发出紧急信号	—	—	—
—	司钻提出钻头后，用气动绞车吊钩挂上装卸器	防装卸器挂出伤人	—	—	—	—	配合钻台操作	—
卡瓦、安全卡瓦	扶正钻具入井，与内钳工配合卡住卡瓦和安全卡瓦	盖好井口；卡瓦与安全卡瓦应卡牢	—	准备钻铤立柱	目视游车过指梁，防挂操作台	—	配合钻台操作	—

## 4.1.2 下钻铤作业(见表 2)

表 2

作业程序	钻台各岗位操作								
	司钻			副司钻			内钳工		
	操作设备工具	配合作动	安全注意事项	操作设备工具	配合作动	安全注意事项	操作设备工具	配合作动	安全注意事项
起空吊卡至二层台	钻机	卸掉提升短节后,将其起出,放至转盘面,目视滚筒及游车,起空吊卡至二层台	防滚筒钢丝绳缠乱;注意井架工的信号	旋绳、猫头绳	理顺旋绳及猫头绳	绳无断股、扭结	旋绳	提升短节起出后,将其推离井口,放至转盘面,绕上扣旋绳	检查钻铤螺纹及台肩有无损伤
提钻铤出钻杆盒,对扣	钻机	井架工扣好吊卡,发出提升信号后,提立柱至井口,缓慢下放对扣	起升高度应适宜;防止碰螺纹	猫头绳	待立柱提起,用猫头绳将其送至井口	—	—	送放钻铤立柱至井口,扶正钻铤对扣	防止立柱摆动
上扣紧扣	钻机	目视井口、猫头,观察上、紧扣	防止猫头绳缠乱	猫头	待旋绳扶到位,拉旋绳上扣,吊钳扣上推紧后,拉猫头绳紧扣	井口人员操作姿势不正确不拉;防止猫头绳缠乱	—	扶旋绳到位,配合副司钻上扣。扣上内钳,配合紧扣	扶旋绳扣吊钳姿势正确
卸安全卡瓦,上提钻铤	钻机	卸掉安全卡瓦后,上提钻具,配合内、外钳工取卡瓦	平稳操作;上提高度适宜	—	整理绳索	—	卡瓦、安全卡瓦	卸掉安全卡瓦,上提钻具时,配合外钳工提出卡瓦	防落物入井
下钻铤入井	钻机	下钻铤入井。目视指重表及井口。至钻铤立柱第二单根入井后,减速,钻铤接头端面距转盘面0.5m处刹车。协助内、外钳工坐卡瓦	刹车高度适宜	—	准备操作猫头	—	卡瓦、安全卡瓦	配合外钳工卡钻铤卡瓦。在外钳工配合下卡牢安全卡瓦	卡瓦、安全卡瓦应卡牢,位置适宜

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
吊 卡	配合司钻将提升短节放至转盘面，涂上密封脂	密封脂涂均匀；防涂油刷落入钻具水眼内	信号棒	目视游车过二层台，发出停车信号	信号准确	—	协助井口操作	—
—	送放钻铤立柱至井口，扶正钻铤对扣	不遮挡司钻视线	—	吊卡到位后，推出钻铤，拉吊环，扣上吊卡，发出提升信号。拉钻铤兜绳，配合对扣	锁吊卡保险锁，防钻铤立柱摆动	—	协助扶正钻铤对扣	—
—	扶旋绳到位，上扣。退绳后，扣外钳配合副司钻紧扣	扶旋绳扣吊钳姿势应正确	—	观察提升短节是否倒扣	发现倒扣大绳打扭，即时发出信号	—	—	—
卡瓦、安全卡瓦	配合内钳工卸安全卡瓦，上提钻具时，提卡瓦出转盘	防落物入井	—	松开兜绳	—	—	—	—
卡瓦、安全卡瓦	准备钻铤卡瓦。刹车后，卡钻铤卡瓦。配合内钳工卡牢安全卡瓦	卡瓦、安全卡瓦应卡牢，位置适宜	—	目视游车过操作台，准备下一个立柱	—	—	协助井口操作	—

## 4.1.3 下钻杆作业(见表 3)

表 3

作业程序	钻台各岗位操作								
	司钻			副司钻			内钳工		
	操作设备工具	配合作动	安全注意事项	操作设备工具	配合作动	安全注意事项	操作设备工具	配合作动	安全注意事项
起空吊卡至二层台	钻机	合低速，提空吊卡离开井口；换高速，目视滚筒及游车，起空吊卡至二层平台	防吊卡挂钻杆接头；防游车碰挂指梁及操作台	—	—	—	旋绳、吊卡	配合司钻挂上空吊卡，扶住吊环，待空吊卡起过钻具接头，涂密封脂，绕旋绳	防油刷落入钻具水眼；防吊卡挂钻杆接头
提立柱至井口	钻机	井架工扣好吊卡发出起车信号后，提立柱至井口	平稳上提	—	准备绳索	—	—	扶送立柱至井口	防立柱摆动伤人
对扣上扣紧扣	钻机	缓慢下放立柱对扣，观察上、紧扣	防顿钻具接头；防错扣、磨扣	猫头	拉旋绳上扣，拉猫头绳紧扣	井口人员站立位置不当不拉；防猫头绳缠乱	吊钳、旋绳	扶正立柱对扣，扶旋绳到位上扣，扣内钳紧扣	扶肇绳扣大钳姿势正确，适时松旋绳
下钻杆立柱	钻机	提钻具离开井口吊卡，刹车。取出井口吊卡后，下钻。目视指重表、滚筒及井口，立柱上端距井口3~5m处时，逐渐减速、慢放	不猛提钻具；注意悬重的变化	—	整理绳索	—	吊卡	起钻具后，配合外钳工拉开吊卡	—
坐吊卡、取吊环，挂空吊卡	钻机	平稳坐吊卡于转盘面，配合内、外钳工挂空吊卡	下放吊环位置适宜	—	准备操作猫头	—	吊环、吊卡	扶住吊环，吊卡至转盘面后，取出吊卡保险销。拉出吊环，挂空吊卡，插入保险销	防吊卡挂钻杆台肩；动作协调

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注 意事 项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注 意事 项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注 意事 项
吊环、吊卡	配合司钻挂空吊卡，扶住吊环超过钻具接头	防吊卡挂钻杆接头；穿好吊卡保险销	信号棒、兜绳	目视游车过二层台，发出停车信号，拉出钻杆立柱	防钻具立柱倒出；及时发出信号	—	替换内、外钳工操作	—
—	扶送立柱至井口	防立柱摆动伤人	—	松开钻杆兜绳，拉吊环、扣吊卡，发出起车信号	锁吊卡保险销	—	替换内、外钳工操作	—
吊钳、旋绳	扶正立柱对扣，扶旋绳上扣后，操作外钳紧扣	扶旋绳、操作大钳姿势正确	—	拉兜绳配合对扣	—	—	替换内、外钳工操作	—
吊 卡	起钻具后，打开吊卡活门	防吊卡活门伤人	—	松立柱兜绳，目视游车过二层台	—	—	替换内、外钳工操作	—
吊环、吊钳	扶住吊环、吊卡至转盘面后，取出吊卡保险销。拉出吊环，挂空吊卡，插入保险销	防吊卡挂钻杆台肩；动作协调；不遮挡司钻视线	—	准备下一个钻杆立柱	—	—	替换内、外钳工操作	—

## 4.1.4 接方钻杆作业(见表 4)

表 4

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
取吊环	钻 机	平稳坐吊卡于转盘面，待拉出吊环，将其提过钻杆接头，刹车	平稳起车	钻井泵	倒泵房阀组，准备钻进	阀组开关到位	吊 卡	解下自身一侧吊卡保险销，拉出吊环	协调配合，用力一致
挂水龙头	钻 机	待大钩对准水龙头提环，立即起车挂上水龙头	平稳起车	钻井泵	检查泵房阀组开关是否正常	—	吊 环	拉吊环，使大钩对准水龙头提环	用力一致
提方钻杆出鼠洞对扣	钻 机	锁好大钩后，提方钻杆出鼠洞至井口。内、外钳工扶正方钻杆后，下放对扣	防游车、方钻杆摆动	—	—	—	旋 绳	绕旋绳，扶正方钻杆对扣	—
上扣紧扣	钻 机	目视井口、猫头、观察上、紧扣	防猫头绳缠乱	—	—	—	旋绳、吊 钳	扶旋绳到位，配合上、紧扣	扶旋绳、扣吊钳姿势正确；防压伤手
上提钻具取吊卡	钻 机	将钻具提离吊卡，刹车	—	钻井泵	—	—	吊 环	配合外钳工拉开井口吊卡	—

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
吊 卡	解下自身一侧吊卡保险销，拉出吊环	协调配合，用力一致	游动滑车	待游车停稳，打开大钩，使开口对准水龙头提环，关住定位销	—	—	协助井口人员挂水龙头	—
吊 环	拉吊环，使大钩对准水龙头提环	用力一致	—	拉大钩对准水龙头提环	用力一致	吊 环	协助井口人员挂水龙头	用力一致
—	涂密封脂，扶正方钻杆对扣	不遮挡司钻视线	绳 套	用绳套拉住方钻杆，缓慢送至井口	防碰方钻杆接头螺纹	—	拉绳套、慢送方钻杆至井口	防碰撞方钻杆螺纹
吊钳、悬绳	扶旋绳到位。扣外钳于立柱上，配合紧扣	扶旋绳、扣吊钳姿势正确；防压伤手	猫头、悬绳	拉旋绳上扣，拉猫头绳紧扣	—	—	检查振动筛、搅拌器开关	—
吊 卡	配合内钳工推开井口吊卡	—	—	—	—	—	准备启动振动筛及涡轮搅拌器	—

## 4.1.5 钻进作业（表 5）

表 5

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
开 泵	钻机、钻井泵	发出开泵信号，联系泵房，副司钻示意开泵后，间歇合泵，环空返出钻井液正常后，增至规定泵压	观察压力表，防止憋泵	钻井泵	发出泵组正常信号或手势	阀组开关不正确或高压阀处有人不发开泵信号	—	观察钻井液返出情况，发出信号	—
下 方 钻 杆 进 转 盘	钻 机	目视指重表、压力表及井口，缓慢下放方钻杆至能卡住方补心处	防遇阻；防憋泵	钻井泵	检查泵组上水、润滑、冷却状况	若上水、润滑、冷却不良，通知司钻停泵	方补心	提方补心放入转盘，整理工具，冲洗钻台	防方补心挤、压伤手
钻 进	钻机、转盘	启动转盘，目视指重表、泵压表，跑活牙轮，钻进，按规定参数均匀送钻	精力集中，不溜钻，不顿钻	钻井泵	检查泵组上水、润滑、冷却状况	若上水、润滑、冷却不良，通知司钻停泵	—	站至大门一侧，待钻杆吊上钻台，扶住钻杆，配合井架工将其放入小鼠洞	防钻杆坠落伤人

作 及 配 合								
外 锯 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
—	—	—	—	—	—	振动筛	启动振动筛	防钻井液跑失
方补心	提方补心放入转盘，整理工具，冲洗钻台	防方补心挤、压伤手	—	整理冲洗钻台	—	振动筛	观察钻井液返出情况	—
吊 卡	指挥井架工吊钻杆上钻台，卸掉护丝，扶正，放入小鼠洞，扣好吊卡	防钻杆坠落伤人；防钻杆在吊动过程中挂碰	气动绞车	操作气动绞车，吊钻杆入小鼠洞	气动绞车钢丝绳在井架内处于正常位置	振动筛	清洗单根螺纹，戴提升护丝及护丝，将其撬至井场跑道上	—

## 4.1.6 接单根作业(见表 6)

表 6

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
上提方钻杆	转盘、钻机	停止送钻，恢复悬重，停转盘。合低速，提出方钻杆，刹车。待扣好吊卡，平稳下放钻具，坐吊卡，停泵	注意悬重变化，防遇卡	—	准备绳索	—	吊 卡	提出方补心，钻具接头出转盘面后，扣上吊卡	防落物入井
松扣卸扣	钻机、转盘	目视井口和猫头，松扣后，启动转盘卸扣	平稳启动转盘卸扣，复杂情况或取心应采用旋绳卸扣	猫 头	吊钳扣好后，拉猫头绳松扣	防猫头绳缠乱；井口人员应处于安全位置	吊 钳	操作内钳扣住方钻杆接头，配合松扣、卸扣	操作姿势位置正确
提方钻杆至小鼠洞对扣紧扣	钻 机	将方钻杆提离井口至小鼠洞对扣，目视小鼠洞处及猫头，观察上、紧扣	防错扣；防猫头绳缠乱	猫 头	拉旋绳平稳上扣。拉外钳猫头绳紧扣	防猫头绳缠乱；防错扣	吊 钳	扶方钻杆至小鼠洞对扣，扣上内钳，协助上扣、紧扣	对扣时不遮挡司钻视线；紧扣时应处于安全位置
提单根至井口，对扣，上、紧扣	钻 机	提单根至井口，平稳下放对扣，目视猫头及井口，观察上扣、紧扣	防碰撞钻杆螺纹，防错扣，防猫头绳缠乱	猫 头	拉旋绳上扣，拉外钳猫头绳紧扣	防猫头绳缠乱	吊 钳	方钻杆提至井口处，扶正对扣，扶旋绳到位上扣，操作内钳配合紧扣	扶旋绳、扣吊钳姿势正确
开泵，下放钻具	钻 机	平稳提钻具离开井口吊卡、刹车。发出开泵信号，间歇合泵。目视立管压力表。当钻井液返出，压力正常后，增至规定泵压	防憋泵；注意悬重变化	—	理顺绳索	—	吊 卡	钻具提离井口吊卡后，与外钳工配合拉开井口吊卡	—

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
吊 卡	提出方补心。钻具接头出转盘面后，扣上吊卡	防落物入井	—	—	—	—	—	—
吊 钳	操作外钳扣住方钻杆接头，松扣后，推开外钳	操作姿势、位置正确	—	—	—	—	—	—
吊 钳	将方钻杆拉至小鼠洞对扣，扶旋绳到位，配合上扣，扣外钳紧扣	紧扣时应处于安全位置	—	—	—	—	—	—
吊 钳	用钻杆钩拉住单根，送至井口，扶正对扣。上扣后，扣外钳紧扣	操作吊钳姿势正确；防落物入井	—	—	—	—	—	—
吊 卡	钻具提离井口吊卡后，打开吊卡活门，与内钳工配合推出井口吊卡	—	—	—	—	振动筛	启动振动筛除砂	防止跑失钻井液

## 4.1.7 卸方钻杆作业 (见表 7)

表 7

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
提出方钻杆	钻 机	停转盘，低速提出方钻杆，刹车。吊卡扣好后，平稳下放钻具、坐吊卡，停泵	转盘停稳方能上提钻具，防遇卡，悬重适宜	—	准备操作猫头	—	吊 卡	上提方钻杆时，顺势提出方补心，将钻杆补心放入转盘。停车后，协助外钳工扣吊卡	防落物入井
松 扣 卸 扣	钻 机	目视猫头及井口，松扣后，平稳启动转盘卸扣	注意操作人员安全	猫 头	井口操作人员吊钳扣好后，拉外钳猫头绳松扣	防外钳猫头绳缠乱；井口人员不安全不拉	吊 钳	用内钳扣住方钻杆接头，推紧。配合松扣、卸扣	操作姿势正确
方 钻 入 鼠 洞	钻 机	将方钻杆提离钻杆内螺纹接头。待方钻杆拉至大鼠洞对正后，缓慢放入，打开大钩后，下放游车退出水龙头提环	防吊环摆动伤人	猫 头	待井口操作人员将方钻杆套上绳套后，拉猫头绳，将其拉至大鼠洞口，方钻杆放入后，松猫头绳	防猫头绳缠乱；猫头绳须穿过档柱	—	将方钻杆栓上钢丝绳套，扶方钻杆对正大鼠洞	不能站于方钻杆移动的正反方向

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
吊 卡	上提方钻杆时，顺势提出方补心。打开吊卡活门，正对井口钻杆。停车后，扣好吊卡	防落物入井	—	—	—	振动筛	停振动筛，停搅拌器	—
吊 钳	用外钳扣住钻杆内螺纹接头，推紧。松扣后，推开外钳	操作姿势正确	—	上二层台准备工作	—	—	—	—
—	配合内钳工套好钢丝绳套，扶方钻杆对正大鼠洞，打开大钩，使游车退出水龙头提环	防绳断、方钻杆摆动伤人	—	检查二层台工具、绳索	—	—	—	—

## 4.1.8 起钻杆作业(见表 8)

表 8

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
挂井口吊卡	钻 机	目视井口，下放游车，使吊环对准井口吊卡，配合内外钳工挂上井口吊卡	不得使用转盘调整吊卡方向	阀门	关立管阀门，开反循环阀门，作灌注钻井液准备	阀门开关正确	吊卡、吊环	与外钳工配合推吊环挂空吊卡，插入保险销	用力一致
起钻杆立柱	钻 机	提伸大钩弹簧，目视指重表、井口，起出立柱，刹车。待扣上吊卡，平稳下放立柱坐于吊卡上	防挂单吊环；每起出3~5柱将井内钻井液灌满	—	准备操作猫头	—	—	站立转盘一侧，目视井口，检查起出井内钻杆。刹车后，与外钳工配合扣井口吊卡	发现钻杆损坏，示意司钻停机检查
松扣卸扣	钻 机	目视猫头及井口操作，立柱松扣后，间歇启动转盘卸扣	井下不正常或取心时不宜用转盘卸扣	猫 头	吊卡扣好后，拉外钳猫头绳松扣	井口人员站立位置不合适不拉猫头绳	吊 钳	操作内钳扣住立柱接头，推紧。配合松、卸扣	防碰伤手指；转盘卸扣时站立位置合适
提立柱入钻杆盒	钻 机	提立柱出钻杆内螺纹，在内、外钳工配合下，平稳下放立柱入钻杆盒。当二层台吊卡离开母接头，刹车。观察井架工开吊卡	防游车压立柱，防立柱摆动伤人	—	整理绳索	—	—	推钻杆立柱，将其推入钻杆盒，排列整齐	头不能伸进立柱间
坐空吊卡于转盘面	钻 机	平稳下放游车，调整吊卡方向，坐空吊卡于转盘面	操作平稳	—	整理绳索	—	吊环、吊卡	空吊卡下放至距井口接头2m处，双手拉吊环，空吊卡坐于转盘面后，取出保险销，拉出吊环	防吊卡碰钻杆接头

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
吊 环、 吊 卡	与内钳工配合 推吊环挂空吊卡、插入保险销，打开大钩定位销	用力一致	—	戴好保险带， 系好手工具	—	—	—	—
吊 卡	打开吊卡活门，使开口对准井口钻杆，站立于转盘一侧，目视出井钻杆。刹车后，扣上井口吊卡	发现钻杆损坏，示意司钻停车检查	钻杆兜绳、信号棒	待立柱起至二层台适当位置，绕好兜绳，发出停车信号	信号准确	—	替换井口操作	—
吊 钳	操作外钳扣在钻具内螺纹接头，推紧。松扣后，打开外钳	防碰伤手指：待猫头绳松完后方能打开吊钳	—	—	—	—	替换井口操作	—
钻杆钩子	拉钻杆立柱进钻杆盒，排列整齐，按出井顺序编号	编号准确清楚；钻杆排列整齐；防立柱顿伤脚	兜 绳	拉兜绳，使立柱靠近操作台，迅速固定兜绳，吊卡下行至合适位置，打开吊卡活门，拉立柱入指梁	防立柱倒出	—	替换井口操作	—
吊 环、 吊 卡	空吊卡下放至距井口接头2m处，双手推吊环，吊卡坐于转盘面后，取出保险销，推出吊环	防吊卡碰钻杆接头	信号棒	目视游车过二层台，推立柱进指梁，排整齐	防游车碰撞操作台	—	替换井口操作	—

## 4.1.9 起钻铤作业(见表 9)

表 9

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
接提升短节	钻 机	放游车至井口、扣上提升短节，将其提起对扣	平稳提放提升短节	猫 头	拉旋绳上扣，拉外钳猫头绳紧扣	提升短节扣，用吊钳上紧	绳 套	配合吊提升短节至井口，扶正上扣	防落物入井
起钻铤立柱	钻 机	缓慢上提，拉伸大钩弹簧，刹车。取出安全卡瓦后，起钻铤立柱至二层台，刹车	平稳起车	—	整理绳索	—	卡瓦、安全卡瓦	取出安全卡瓦，起车时配合外钳工取出钻铤卡瓦	防落物入井
坐卡瓦 卡安全卡瓦， 卸扣	钻机转盘	配合井口人员坐卡瓦，待卡好安全卡瓦，立柱松扣后，间歇启动转盘卸扣	平稳起动转盘	猫 头	拉外钳猫头绳松扣	绳索需穿过挡绳器	卡瓦、安全卡瓦及吊钳	在钻铤立柱上端距转盘面0.5m处，卡好卡瓦、安全卡瓦。操作内钳配合松扣、卸扣	防吊钳伤手，卸扣时不能站于旋转面内。
提钻铤立柱入钻杆盒	钻 机	提出钻铤立柱，在井口人员配合下，将钻铤立柱放入钻杆盒	平稳上提	猫 头	拉钻铤立柱入钻杆盒	—	—	推钻铤立柱进钻杆盒	防挤压伤害
放空吊卡至井口	钻 机	待井架工发出信号，刹车。目视二层台吊卡打开及立柱进指梁后，下放空吊卡至井口	防挂指梁	—	整理绳索	—	—	准备起钻工具	—

作 及 配 合								
外 锚 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
吊 钳	配合吊提升短节，扶正上扣，操作外钳配合紧扣	防落物入井	—	—	系好保险带，防坠落	气(电)动绞车	启动气(电)动绞车，吊提升短节至井口对扣	—
安 全 卡 瓦、卡瓦	配合内钳工卸安全卡瓦，起车时取出钻铤卡瓦	防落物入井	信号棒、兜绳	发出停车信号，绕兜绳	信号准确	—	协助井口人员操作	—
卡瓦、安全卡瓦及吊钳	在钻铤立柱上端距转盘面0.5m处，卡好钻铤卡瓦，配合卡好安全卡瓦，操作外钳松扣后，推开吊钳	防吊钳伤手，卸扣时不能站于旋转面内	兜绳	绕上兜绳	—	—	协助井口人员操作	—
—	用绳索套住钻铤立柱	防挤压伤害	—	井口人员拉钻铤立柱时，适时拉兜绳，使钻铤立柱靠近操作台	防坠落	—	协助井口人员操作	—
—	准备起钻工具	—	—	吊卡下行至适当位置，发出停车信号，打开吊卡，拉钻铤立柱进入指梁，捆牢。目视游车过二层台	防钻铤立柱倒出；防坠落	—	协助井口人员操作	—

## 4.1.10 卸钻头作业(见表 10)

表 10

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
吊钻头装卸器入转盘	钻机	指挥井口人员 吊钻头装卸器	将井内钻 井液灌满	—	准备绳索	—	—	用绳套套住装 卸器提环，待 外钳工将吊钩 挂上绳套，扶 住装卸器，将 其吊入转盘内	防落物入 井
钻头入装卸器	钻机	下放钻具，使 钻头进入装卸 器，刹车	防顿坏装 卸器	—	—	—	—	扶正钻铤，钻 头进入装卸器 后，示意刹车， 关转盘止动销	—
松扣卸扣	钻机	目视井口及猫 头，松扣后， 启动转盘卸扣	启动转盘 平稳	猫头	拉内钳猫头绳 松扣	注意井口 人员位置 是否安全	吊钳	扣内钳于钻铤 上，推紧。松 扣后，打开转 盘止动销，配 合司钻卸扣	卸扣时不 能站于旋 转面；转 盘停稳方 可松吊钳
吊出钻头	钻机	指挥井口人员 吊钻头	—	气动绞车	待挂上吊钩后， 启动气动绞车， 吊出钻头	—	—	上钻头提升护 丝，配合副司 钻吊出钻头	—

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
—	用气动绞车吊钩挂上装卸器，手扶住吊钩，将钻头装卸器吊入转盘内	防落物	—	—	—	气动绞车	待井口人员挂上吊钩，启动气动绞车，将钻头装卸器吊入转盘内	—
—	扶正钻铤，钻头进入装卸器后，示意刹车	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	挂吊钩，配合副司钻吊出钻头	—	—	准备下钻立柱	—	—	—	—

## 4.2 控制溢流作业

## 4.2.1 钻进溢流控制（见表 11）

表 11

作 业 程 序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
发出信号，提出方钻杆	钻机	长鸣汽笛，停转盘，停泵。目视指重表，起出方钻杆保护接头	动作迅速	远程控制台	迅速赶至远程控制台	检查储能器压力及电源	—	迅速上钻台，协助司钻关井。负责传达司钻指令	传达指令应清楚、准确
关封井器	封井器	面对司钻井控台，关封井器。若喷势大，关井顺序为：关多效能→关半封闸板→开多效能；一般溢流，只关半封闸板	开关正确	远程控制台	若钻台关井失灵，立即操作远程控制台关井	观察储能器、管汇压力表变化	—	通知井架工关节流阀，观察立管压力	—
收集资料汇报	封井器	组织人员检查封井器及法兰连结部位，向队长或技术干部汇报井喷情况	收集资料准确	—	检查井口装置及控制系统	—	专用扳手	必要时，用专用扳手关方钻杆下旋塞	—

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配合作动	安全注意事项	操作设备工具	配合作动	安全注意事项	操作设备工具	配合作动	安全注意事项
—	迅速到放喷阀门(1号、5号)处待令	—	节流阀	迅速赶到节流阀处，开节流阀2~3圈	—	—	立即截断电源。若在夜间，应关钻台、井架、机房及循环系统照明灯，开探照灯	—
—	长期关井时，协助井架工关封井器手动锁紧装置	—	—	关节流阀，观察套压变化，长期关井时，按指令组织外钳工、内钳工关封井器手动锁紧装置	—	—	每10min记录一次立管压力和套管压力	—
—	准备开、关阀门	—	—	协助检查井口装置及井控阀门、连接法兰等	—	—	继续观察，记录立压、套压	—

## 4.2.2 起下钻杆溢流控制（见表 12）

表 12

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
发出信号停止起下钻杆作业	钻 机	鸣汽笛，发出长声信号。迅速下放钻具，坐吊卡于转盘面，指挥内外钳工抢装回压阀	平稳坐吊卡；防顿钻	节流阀	赶至节流阀处，开节流阀 2 ~ 3 圈	阀门开关方向应正确	回压阀	配合外钳工抢装回压阀	回压阀应选择正确
关封井器，关井	司钻控制台	关封井器，若喷势大，关井顺序为：开液控阀→关多效能→关半封闸板→开多效能；一般溢流只关半封闸板	开关正确	远程控制台	赶至远程控制台，钻台操作失灵时，操作远程控制台关井	观察储能器、管汇压力表变化	—	通知井架工关节流阀，准备挂水龙头，观察立管压力	—
接方钻杆、收集资料、汇报	钻 机	与井口人员配合，挂水龙头、接方钻杆。收集资料，向队长或技术干部汇报	收集资料准确	—	关井后，检查井口装置及井控系统	—	—	配合司钻挂水龙头，接方钻杆	防吊环伤人

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
回压阀	配合内钳工抢装回压阀	回压阀选择正确	—	听见汽笛长鸣，迅速下二层台	游车上行不得下二层台	—	若夜间，迅速开探照灯，关井架、钻台、机泵房等处照明灯	—
—	拉开大钩定位销,旋转定位，拉开大钩，准备挂水龙头	—	—	关封井器后，缓慢关闭节流阀，关井。长期关井时，组织外钳工、场地工手动锁紧装置	—	—	若井架工未到，已关封井器时，关节流阀。每10min记录一次立、套管压力。长期关井时，协助井架工、外钳工关手动锁紧装置	—
—	配合司钻挂水龙头，接方钻杆	防吊环伤人	—	检查井口装置、控制阀门以内管线及法兰。随时准备开节流阀泄压	—	—	收集资料，每10min记录一次立、套管压力	—

## 4.2.3 起下钻铤溢流控制（见表 13）

表 13

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
发出信号	钻机	鸣汽笛，发出长声信号，停止起下钻铤作业。抢接防喷钻杆及回压阀	—	回压阀	配合内、外钳工抢接防喷钻杆及回压阀	—	回压阀	配合司钻、副司钻、外钳工等抢接防喷钻杆及回压阀	配合协调、动作快、不慌乱
关封井器，关井	司钻控制台	提起钻具，坐吊卡于转盘面，刹车。关封井器闸板	—	远程控制台	下放钻具时，赶至远程控制台处，若钻台控制台失灵，立即操作远程控制台手柄关井	—	卡瓦、安全卡瓦	上提钻具时，提出钻铤卡瓦，卸掉安全卡瓦	—
接方钻杆，收集资料、汇报	钻机	组织钻台人员挂水龙头，接方钻杆。收集资料，向队长或技术干部汇报	—	—	检查井口装置、井口系统及连接部位	—	—	配合司钻、外钳工挂水龙头，接方钻杆，并保持钻台与各岗联系，观察立管压力，随时告诉场地工，根据需要关闭方钻杆下旋塞	联络应及时准确

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
回压阀	配合司钻、副司钻、内钳工抢接防喷钻杆及回压阀	配合协调、动作快、不慌乱	节流阀	迅速下二层台，配合抢接防喷钻杆及回压阀	配合协调、动作快、不慌乱	—	若夜间，开探照灯，关井架、钻台、机泵房等处照明灯	—
卡瓦、安全卡瓦	上提钻具时，协助内钳工提出卡瓦、卸掉安全卡瓦	—	节流阀	开节流阀 2~3 圈，关封井器后，扳动节流阀手轮，关井	—	—	关井后，每 10 min 记录一次立、套管压力	—
—	配合挂水龙头，接方钻杆。随即赶至 1 号、5 号放喷阀门处待令。长期关井时，协助井架工手动锁紧装置	—	—	协助检查井口装置及可控闸门以内管线。根据需要组织内钳、场地工关手动锁紧装置。需泄压时，开节流阀泄压	检查井口及可控闸门以内连接处有无刺漏	—	每 10min 记录一次立、套管压力。长期关井时，配合井架工手动锁紧装置	—

## 4.2.4 空井溢流控制（见表 14）

表 14

作业程序	钻台各岗位操作								
	司钻			副司钻			内钳工		
	操作设备工具	配合作动	安全注意事项	操作设备工具	配合作动	安全注意事项	操作设备工具	配合作动	安全注意事项
发出信号	钻机	长鸣汽笛，若需抢下钻具，负责操作刹把	—	—	立即赶至远程控制台。如抢下钻具时，负责操作猫头	—	—	传达司钻指令，若需抢下钻具时，负责内钳操作	—
关井	封井器	节流阀打开后，关封井器 (其顺序为：关多效能→关全封闸板→开多效能)	注意开关顺序	远程控制台	若钻台关井失灵，操作远程台关井 (其顺序为：关多效能→关全封闸板→开多效能)	注意开关顺序	—	随时将各岗情况向司钻汇报	—
汇报情况	—	迅速向队长或钻井技术干部报告溢流经过和关井情况	—	—	检查井口装置及井控系统	—	—	需长期关井时，关手动锁紧装置	—

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
—	赶至 1 号、5号放喷阀门处，若需抢下钻具，负责外钳操作	—	节流阀	赶至节流阀处，开节流阀 2~3 圈	—	—	若夜间，开探照灯，关钻台、机泵房、井架等处电源	—
—	在放喷阀门处待令	—	节流阀	全闭闸板关闭后，缓慢关节流阀	—	—	迅速赶至 4 号闸门处，每 10 min 记录一次套压，并将压力变化情况告诉内钳工	—
—	需长期关井时，配合关手动锁紧装置	—	—	协助副司钻检查井口装置、可控阀门以内管线及法兰，关手动锁紧装置	—	—	需长期关井时，配合关手动锁紧装置	—

## 4.3 其他作业

## 4.3.1 钻鼠洞作业（见表 15）

表 15

作业程序	钻台各岗位操作								
	司钻			副司钻			内钳工		
	操作设备工具	配合作动	安全注意事项	操作设备工具	配合作动	安全注意事项	操作设备工具	配合作动	安全注意事项
挂水龙头，接方钻杆	钻机	下放游车，在井口人员配合下挂上水龙头提环，提离钻台面。指挥井口人员接方钻杆。	检查螺纹	—	指挥吊车将方钻杆吊至大门，配合其他井口人员连接方钻杆	—	链钳	扶正水龙头与方钻杆对扣，用链钳固定方钻杆，配合井口人员转动水龙头连接方钻杆	—
接涡轮，试运转	钻机	用游车将涡轮吊至井口，下放方钻杆对扣。上紧扣后，提涡轮至转盘内，刹车。开泵，停泵。观察涡轮是否运转	防涡轮倒转；气动绞车不准超载荷运行	猫头	用绷绳绷住涡轮尾部，缓慢送至井口，拉猫头绳上、紧扣	防方钻杆倒扣	旋绳吊钳	扶正涡轮入井，绕上扣旋绳，对扣后，扶上扣旋绳到位上扣，操作内钳紧扣。观察涡轮是否运转	—
接钻头	钻机	提出涡轮，连接钻头。在井口人员配合下，将涡轮放至待钻鼠洞位置	钻头螺纹按规定扭矩上紧	猫头	拉旋绳上扣，拉猫头绳紧扣。配合井口人员将涡轮拉至待钻鼠洞位置	防猫头绳缠乱	旋绳	扶正涡轮对扣，锁转盘止动销，绕上扣旋绳，上紧扣。配合井口人员将涡轮拉至待钻鼠洞位置	防猫头绳缠乱
钻鼠洞	钻机、钻井泵	开泵，均匀送钻，钻至预计深度，停泵。提出涡轮置于转盘面	防方钻杆倒扣	猫头	拉防倒转绳稳住涡轮	防涡轮倒转	防倒转绳	扶防倒转绳圈，调整防倒转绳圈高度	防止防倒转绳挤压手；防涡轮倒转
下鼠洞管	—	目视钻台及猫头，指挥下鼠洞管	—	猫头或气动绞车	吊鼠洞管至鼠洞，下人鼠洞管	—	—	扶正鼠洞管入鼠洞	下鼠洞管时退至安全位置

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
链钳	均匀涂上密封脂，扶正水龙头，用绳套托住水龙头保护接头，配合对扣、上扣	—	气动绞车	启动气动绞车，吊水龙头保护接头与方钻杆对扣，配合上扣	—	绳套	用钢丝绳套，拴住方钻杆，挂上吊车吊钩，指挥起吊	防钢丝绳套滑脱
吊钳	扶正涡轮入井，扶正方钻杆对扣。操作外钳紧扣，观察涡轮是否运转	—	—	准备防倒转绳	—	—	准备防倒转绳	—
吊钳	操作吊钳紧扣，配合井口人员将涡轮推至待钻鼠洞位置	—	—	绕防倒转绳，配合井口人员将涡轮推至待钻鼠洞位置	—	—	协助绕防倒转绳。配合井口人员将涡轮推至待钻鼠洞位置	—
防倒转绳	扶防倒转绳圈，调整防倒转绳圈高度	防止防倒转绳挤压手；防涡轮倒转	—	拉防倒转绳稳住涡轮	不猛松防倒转绳	—	配合扶防倒转绳圈，调整绳圈高度	—
—	扶正鼠洞管入鼠洞	下鼠洞管时退至安全位置	—	扶正鼠洞管入鼠洞	下鼠洞管时退至安全位置	—	扶正鼠洞管入鼠洞	下鼠洞管时退至安全位置

## 4.3.2 下套、油管作业（见表 16）

表 16

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
吊套、油管上钻台	钻机	目视大门及猫头，套管或油管吊至大门时，下放游车，配合内、外钳工扣吊卡	—	—	准备操作猫头	—	吊卡	游车下放时，扣上吊卡，指挥起吊	—
上提套、油管对扣	钻机	目视井口，上提套、油管单根至井口，下放对扣	—	—	整理绳索	—	—	绕上扣旋绳，套、油管至井口时，扶正对扣	—
引扣上扣紧扣	钻机	目视井口和猫头、指挥引扣、上扣、紧扣	—	猫头	井口人员引扣后，拉猫头绳上，紧扣	防猫头绳缠乱，不留余扣	管钳、链钳、吊钳	操作管钳或链钳引扣，扶旋绳到位，上扣，若是套管，应操作内钳配合紧扣	不留余扣
上提套、油管，取吊卡	钻机	合低速提起套、油管后，刹车	—	—	整理绳索	—	吊卡	套、油管提起后，打开井口吊卡活门，配合取出井口吊卡	不能遮挡司钻视线
下套、油管入井	钻机	目视指重表及井口，下套、油管入井，平稳坐于转盘面	防止遇阻	—	准备猫头操作	—	吊卡	套、油管坐于转盘面后，取出吊环保险销，拉吊环挂空吊卡	—

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
吊卡	游车下放时，配合扣上吊卡	—	气动绞车	启动气动绞车，吊套、油管至钻台大门处	防挂大门人字架	—	按入井顺序撬套、油管单根至跑道上，套绳套，挂牢吊钩，指挥起吊	
—	拉防摆绳，送套、油管至井口，卸掉护丝，扶正对扣	护丝置于安全位置	—	配合扶正套、油管对扣	—	—	按入井顺序撬套、油管单根至跑道上，套绳套，挂牢吊钩，指挥起吊	
管钳、链钳、吊钳	操作管钳或链钳引扣，扶旋绳到位，上扣，若是套管，应操作外钳配合紧扣	不留余扣	—	协助外钳工紧扣	—	—	按入井顺序撬套、油管单根至跑道上，套绳套，挂牢吊钩，指挥起吊	检查绳套是否符合安全要求；防套、油管滑脱
吊卡	套、油管提起后，配合内钳工取出井口吊卡	不能遮挡司钻视线	—	准备套管扶正器，装于设计位置	—	—	按入井顺序撬套、油管单根至跑道上，套绳套，挂牢吊钩，指挥起吊	
—	套、油管坐于转盘面后，取出吊环保保险销，推吊环挂空吊卡	—	—	—	—	—	按入井顺序撬套、油管单根至跑道上，套绳套，挂牢吊钩，指挥起吊	

## 4.3.3 钻井井控设备安装调试（见表 17）

表 17

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
装钻进井口装置	钻机	组织全班人员组装钻进井口装置，目视井口指挥人员手势，平稳起吊井口装置到位	看清指挥手势，判断信号准确	猫头	目视指挥人员手势、用绷绳绷住井口装置，平稳送至井口	动作协调	—	套好井口装置，待井口装置吊至井口，扶正到位，配合其他人员安装井口	—
接井口装置控制管线	—	组织全班人员接液控管线	—	电动泵、气动泵	检查储能器油箱及氮气压力。清洗油泵上、排水滤子。起动电动泵、气动泵，试运转	—	—	配合接液控管线	—
接防喷管线	—	组织全班人员接防喷管线，按规定固定牢	钢圈到位、螺丝紧平、管线畅通	—	抬防喷管线就位，配合安装，按规定固定牢	—	—	抬防喷管线就位，配合安装，按规定固定牢	—
试压	钻机	目视井口、大门，吊钻杆单根至井口，接试压塞，放入井内座，关封井器，按规定试压	—	猫头	拉猫头，上紧试压塞。试压时检查井口	—	针形阀	扶正单根连接试压塞，配合紧扣，扶正下入井内，试压后，开针形阀泄压	—

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
—	挂好吊物绳钩，发出信号，待井口装置吊至井口，扶正到位，配合其他人安装井口	—	—	指挥起吊，配合其他人员安装井口	吊物下有人不能起吊，手势正确	—	清洗保养井口装置，配合其他人员安装井口	—
—	配合接液控管线	—	—	配合接液控管线	—	—	配合接液控管线	—
—	抬防喷管线就位,配合安装,按规定固定牢	—	—	抬防喷管线就位,配合安装,按规定固定牢	—	—	抬防喷管线就位,配合安装,按规定固定牢	—
—	扶正单根连接试压塞，操作外钳紧扣，扶正下入井内	—	气动绞车	启动气动绞车吊单根入鼠洞，吊试压塞上钻台，试压时检查井口	—	—	戴好单根护丝，套好试压塞，挂上吊钩，指挥起吊	—

## 4.3.4 完井试油作业（见表 18）

表 18

作业程序	钻 台 各 岗 操								
	司 钻			副 司 钻			内 钳 工		
	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
拆装井口	钻机	组织钻台人员拆装井口，起吊井口装置时，目视指挥人员手势、耳听信号、平稳上提或下放游车	看清指挥手势，判断信号准确	猫头	目视井口指挥人员手势，平稳操作猫头，用高悬猫头绳或绷绳吊、绷井口装置	看清指挥手势，防猫头绳缠乱	—	套好井口装置，发出信号、配合其他人员拆装井口	信号准确；起吊井口装置应拴牢
下油管	钻机	目视指重表、井口、大门，提油管单根至井口，连接好后下至预定位置	—	猫头	站于大门处，指挥提升或下放	—	管钳	扶正油管对扣、引扣、上扣、紧扣	—
装采油树	钻机	目视井口指挥人员手势，平稳起吊采油树至井口，缓慢下放就位	—	—	检查弯头、法兰及防喷管线固定情况	—	—	套好绳套，发出信号，采油树吊至井口后，扶正就位，平整固定采油树	—
替喷	钻机	替入清水或原油，顶出钻井液，替喷，组织人员检查连接处有无刺漏	—	—	检查井口及连接部位有无刺漏	—	—	开采油树针形阀排液、放喷	—

作 及 配 合								
外 钳 工			井 架 工			场 地 工		
操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项	操作设备工具	配 合 动 作	安全注意事项
—	挂牢吊钩、发出信号、配合其他人员拆装井口	—	—	指挥起吊或下放井口装置，配合拆装井口	吊物下有人不能指挥起吊	—	清洗保养井口装置	—
管钳	卸护丝，扶正油管对扣、引扣、上扣、紧扣	—	气动绞车	吊油管单根上钻台	—	—	撬油管至跑道中部、拴好绳套。指挥起吊(每一次1~3根)	注意入井顺序
—	将绳套挂上吊钩，采油树吊至井口后，平整固定采油树	—	猫头	目视井口指挥人员手势，绷住采油树缓慢送至井口	—	—	配合安装采油树	—
—	配合开关阀门	—	—	准备棉纱、竹竿、火种(喷出物为气体时点火)	—	—	—	—

**附加说明:**

本标准由石油工业安全专业标准化技术委员会提出并归口。

本标准由四川石油管理局技术安全处负责起草。

本标准主要起草人宋永书、夏道清、陈俊。